


2本溶解する場合の操作方法(薬液が5mLで付属のシリンジを使用する場合)

- ① 基本溶解操作方法の1~9に従い2本分溶解します。



- ② 1本目のシリンジ(A)の薬液を抜き取り、エア抜きをします。



- ③ 2本目のバイアル(B)からシリンジをはずします。



- ④ 1本目のバイアル(A)からシリンジをはずし、2本目のバイアル(B)に接続し、残りの薬液を抜き取り、エア抜きをします。



- ⑤ 翼付針のキャップをはずして、シリジに接続します。



薬液が5mL以上で大きなシリンジが必要な場合は、医療機関にご相談ください。

廃棄の手順

- ① 誤刺防止機能である、翼付針のストッパーを両側をつまんでロックをはずします。そのまま引いて針をプロテクター内に収納します。



- ② 医療機関の指示に従って分別します。



パッケージについて

- ・2つ連結したパッケージは1つずつに分けられます。



ミシン目入りで折りたたみやすく廃棄しやすい構造です

日本パッケージングコンテスト(第39回)において「2017医薬品・医療用具包装部門賞」を受賞しました



コバールトリイ®静注用の溶解操作方法

溶解操作で使用するもの



その他(付属物)



溶解操作や注射手技については、医療機関の指導に従って、行ってください。



製造販売元【文献請求先及び問い合わせ先】
バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
<https://pharma.bayer.jp>
【コンタクトセンター】
0120-106-398
<受付時間> 9:00~17:30(土日祝日・当社休日を除く)

溶解操作方法の手順

コバルトトライ[®] 静注用の基本溶解操作方法

